



PROTOCOLO

DE USO DE EPIs NA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) NO CONTEXTO DE SURTO DE COVID-19 E DE ENVIO E RECEBIMENTO DE MATERIAL



→ Na área de recebimento de materiais sujos (área A), os profissionais deverão usar: Roupa privativa, gorro, protetor facial, máscara N95, capa descartável, avental impermeável por cima do avental descartável, luva de procedimento e luva de borracha cano longo, durante o tempo de permanência nesta área;

→ Descartar os aventais, gorro a cada horário de lavagem;

→ O recebimento e lavagem de todo material de assistência ventilatória (circuitos, pronga,ambu, máscara de ventura, sensores de circuitos, nebulizadores, CPAP, EPAP) não possui horários estipulado para entrega na CME, receberemos fora dos horários de rotina; Nestes horários os funcionários terão que utilizar novos EPIs, com exceção da máscara N95, terá validade de 07 dias, devendo ser trocada antes deste período em caso de perda da integridade da mesma.

→ NÃO utilizar maquiagem ou protetor solar com cor pelo risco de danificar a máscara N95. Ao final do turno retirar a N95 pelos elásticos e colocar em envelopes de papel. NÃO colocar a máscara cirúrgica por cima da máscara N95.

Sequência para colocar os EPIs ao entrar na área A:

1. Higienizar as mãos;
2. Gorro
3. Máscara N95
4. Avental descartável
5. Avental impermeável
6. Protetor facial
7. Luva de procedimento
8. Luva de cano longo
9. Bota de borracha

Manter uso destes EPIs durante o tempo de permanência na área.

Sequência para retirar os EPIs na área A:

1. Retirar a luva de cano longo, lavá-la com água e sabão e colocar na termodesinfectora para o próximo horário;
2. Passar álcool gel na luva de procedimento;
3. Retirar Protetor facial, lavar com água e sabão e encaminhá-lo para a área de desinfecção química pela janela de acesso;
4. Retirar o avental impermeável e desprezá-lo no balde para resíduo infectante;
5. Retirar a bota, e emergir em solução de hipoclorito a 0,02% por 1 hora;
6. Higienizar a luva de procedimento com álcool gel;
7. Retirar a capa descartável
8. Retirar a luva de procedimento (com técnica adequada)
9. Sair da Área A – Vestiário de Barreira
10. Retirar a N95 pelas alças, sem tocar na parte interna e guardar em envelope/saco de papel;
11. Retirar o gorro;
12. Higienizar as mãos (com técnica adequada)

OBS.: Os materiais serão entregues na CME na área suja nos horários de:

- 10:00 as 11:00 h
- 14:00 as 16:00 h
- 22:00 as 23:00 h
- 04:00 as 05:00 h

Entrega dos mesmos será por sistema de troca. Todos estes materiais devem ser lançados no SMPEP no expurgo (sujo) e na solicitação (limpo).

Estes materiais serão processados: Pré-lavagem com detergente enzimático, Termo desinfecção (equipamento – Termodesinfectora), embalados em campo cirúrgico ou papel grau cirúrgico. Esterilização a vapor em temperatura a 134 °C por 7 minutos.

FLUXO DE ENTREGA DE PROTETOR FACIAL

- Transportar em hamper contendo saco plástico, o protetor Facial e entregar na área suja da CME imediatamente após o uso.
- A solicitação para o estoque limpo contido no setor, deverá ser via SMPEP.
- Entrega do mesmo será por sistema de troca. Este material deve ser lançado no SMPEP no expurgo (sujo) e na solicitação (limpo).
- Este material será processado: pré-lavagem com detergente neutro e Hipoclorito a 0,02% sem enxágue por 1 hora, embalados em saco de primeiro uso.

Orientações Gerais:

1. Levar somente o essencial para o hospital.
2. Não usar adornos ao entrar no hospital.
3. Manter cabelos longos presos.
4. Retirar barbas.
5. Higienizar mãos e antebraços antes da realização de refeições.

Elaborado: Sarah Mamed Coordenação da Higienização

Aprovado: Verônica Rocha – CCIH